Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Carretera.
Fecha	20- Marzo-2018
Comunidad	Cutevilla.
Ubicación	
Lugar	Carretera.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Iris Ortega, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar estado de la carretera.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	En el recorrido que se realizó desde la estación 0k+000 @ 7k+300, se observó que en los trabajos realizados se atacaron los puntos más afectados por lluvias y los vehículos pueden accesar hasta la escuela de Cutevilla sin mayor complicación. Un punto importante a destacar es que el Vado sobre el rio Cutevilla (5k+700) esta socavado en aguas abajo, lo que puede provocar desprendimiento de la losa si se pasa equipo pesado sobre él.
Seguimiento	Esperar a que entre la empresa que se encargara de la construcción de la calle.

Documentación fotográfica.